

【050ビジネスダイヤル】

着信に利用できないIP電話対応機器一覧 (2009年6月現在)

050ビジネスダイヤルをご利用いただくときに、着信(転送先)端末が以下の機種である場合、正常に着信できないことがありますのでご注意ください。

1.正常に着信できるが注意が必要なもの

メーカー名	機種名	パッケージ名	対応ファームウェア	対応方法
NTT東日本 NTT西日本	VoIPアダプタ	—	Ver2.6以降	対応ファームにてご 利用ください
	Netcommunity SYSTEM AX	GXSM-BRU	Ver1.0.0.4以降	
	Netcommunity SYSTEM α GX TypeS	GXSM-BRU	Ver1.0.0.4以降	
	Netcommunity SYSTEM α GX TypeM	GXSM-BRU	Ver1.0.0.4以降	
	Netcommunity SYSTEM α GX TypeL	GXSM-BRU	Ver1.0.1.0以降	
	Netcommunity SYSTEM α GX TypeL	GXSM-WGU	Ver1.0.1.0以降	
	Netcommunity VG430a	—	Ver3.0.0.0以降	
	Netcommunity VG830a	—	Ver3.0.0.0以降	
	Netcommunity VG430i	—	Ver3.0.0.0以降	
Netcommunity VG830i	—	Ver3.0.0.0以降		
NECインフロンティア株式会社	Aspire	—	VerB7.04以降	
	AspireS	—	VerB7.04以降	
	AspireX	—	Ver2.00以降	

2.正常に着信ができないもの

メーカー名	機種名	パッケージ名	対応ファームウェア
NTT東日本 NTT西日本	マルチビジネスシステム α RX II	RX-BRU	—
	マルチビジネスシステム α RX II	IX-BRU	—