

■改訂履歴

改定日	改訂箇所	改訂履歴(No.)
2016/7/4	・初版作成	
2016/7/5	・端末追加	7-69 7-70 7-71 7-72
2016/7/7	・iPhone系機種 <i>の</i> iOS 9.3.2追加 (iPhone3GS、iPhone4は除く)	1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13
2016/7/15	・3機種追加	2-146 3-93 7-73
2016/7/25	・iOS系機種 <i>の</i> iOS9.3.3追加 (iPodtouch 第5世代は9.3.2追加)	1-4 ~ 1-24
2016/9/6	・iOS系端末 <i>の</i> iOS9.3.5を追加 ・ドコモ: 2端末追加 ・au4端末追加 ・ワイモバイル: 1 端末追加:	1-4 ~ 1-23 2-147 ~ 2-148 3-94 ~ 3-97 5-27

【1.iPhone・ipod touch・iPad】

No.	端末	サポート開始日	サポート更新日	キャリア	メーカー	OS	対象OSバージョン	注意事項1	注意事項2
1-1	【iPhone/ipod touch/iPad】iPhone 3GS	2011年7月1日	2013年3月27日	ソフトバンクモバイル	apple	iOS	6.0～6.1.6	2015年3月末よりiOS 6.0未満はサポート対象外となっております。	
1-2	【iPhone/ipod touch/iPad】iPodtouch 第4世代	2011年11月8日	2016年6月29日	その他	apple	iOS	6.0～6.1.6	2015年3月末よりiOS 6.0未満はサポート対象外となっております。	
1-3	【iPhone/ipod touch/iPad】iPhone 4	2011年7月1日	2016年6月29日	ソフトバンクモバイル	apple	iOS	【6.0～7.1.2】	2015年3月末よりiOS 6.0未満はサポート対象外となっております。	
1-4	【iPhone/ipod touch/iPad】iPad Pro(9.7イン	2016年6月17日	2016年9月6日	NTTドコモ ソフトバンクモバイル au	apple	iOS	9.3.1～9.3.5		
1-5	【iPhone/ipod touch/iPad】iPad Pro(12.7イン	2016年2月16日	2016年9月6日	NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、au	apple	iOS	9.1～9.3.5		
1-6	【iPhone/ipod touch/iPad】iPhone 6s	2015年11月4日	2016年9月6日	NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、au	apple	iOS	9.0～9.3.5		
1-7	【iPhone/ipod touch/iPad】iPhone 6s Plus	2015年11月4日	2016年9月6日	NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、au	apple	iOS	9.0～9.3.5		
1-8	【iPhone/ipod touch/iPad】iPhone 6	2014年9月26日	2016年9月6日	NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、au	apple	iOS	8.0～9.3.5		
1-9	【iPhone/ipod touch/iPad】iPhone 5s	2013年9月24日	2016年9月6日	ソフトバンクモバイル、NTTドコモ、au	apple	iOS	7.0～9.3.5		
1-10	【iPhone/ipod touch/iPad】iPhone 6Plus	2014年9月26日	2016年9月6日	NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、au	apple	iOS	8.0～9.3.5		
1-11	【iPhone/ipod touch/iPad】iPhone 5c	2013年9月24日	2016年9月6日	ソフトバンクモバイル、NTTドコモ、au	apple	iOS	7.0～9.3.5		
1-12	【iPhone/ipod touch/iPad】iPhone 5	2012年9月25日	2016年9月6日	ソフトバンクモバイル、au	apple	iOS	6.0～9.3.5		
1-13	【iPhone/ipod touch/iPad】iPhone 4S	2011年11月8日	2016年9月6日	ソフトバンクモバイル、au	apple	iOS	6.0～9.3.5		
1-14	【iPhone/ipod touch/iPad】iPhone SE	2016年4月13日	2016年9月6日	NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、au	apple	iOS	9.3.0～9.3.5		
1-15	【iPhone/ipod touch/iPad】iPad mini 4	2016年2月18日	2016年9月6日	NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、au	apple	iOS	9.0～9.3.5		
1-16	【iPhone/ipod touch/iPad】iPad Air2	2014年12月4日	2016年9月6日	ソフトバンク、NTTドコモ、au	apple	iOS	8.1.1～9.3.5		
1-17	【iPhone/ipod touch/iPad】iPad Air	2013年11月15日	2016年9月6日	ソフトバンクモバイル、NTTドコモ、au	apple	iOS	7.0.3～9.3.5		
1-18	【iPhone/ipod touch/iPad】iPad mini 3	2014年12月4日	2016年9月6日	ソフトバンクモバイル、NTTドコモ、au	apple	iOS	8.1～9.3.5		
1-19	【iPhone/ipod touch/iPad】iPad mini 2	2014年6月25日	2016年9月6日	ソフトバンクモバイル、NTTドコモ、au	apple	iOS	7.0.4～9.3.5		
1-20	【iPhone/ipod touch/iPad】iPad mini	2012年12月21日	2016年9月6日	ソフトバンクモバイル、au	apple	iOS	6.0.1～9.3.5		
1-21	【iPhone/ipod touch/iPad】iPad 第4世代	2012年12月4日	2016年9月6日	au、ソフトバンクモバイル	apple	iOS	6.0.1～9.3.3		
1-22	【iPhone/ipod touch/iPad】iPad 第3世代	2012年4月2日	2016年9月6日	ソフトバンクモバイル	apple	iOS	6.0～9.3.5		
1-23	【iPhone/ipod touch/iPad】iPad2	2011年11月8日	2016年9月6日	ソフトバンクモバイル	apple	iOS	6.0～9.3.5		
1-24	【iPhone/ipod touch/iPad】iPodtouch 第5世代	2012年12月4日	2016年7月25日	その他	apple	iOS	6.0.1～9.3.2		

【2.Android ドコモ】

No.	端末	サポート開始日	サポート更新日	キャリア	メーカー	OS	対象OSバージョン	注意事項1	注意事項2	注意事項3
2-1	【Android ドコモ】 AQUOS ZETA SH-04H	2016年6月30日		NTTドコモ	シャープ	Android	6.0.1			
2-2	【Android ドコモ】 Galaxy S7 edge SC-02H	2016年6月17日		NTTTドコモ	サムスン	Android	6.0.1			
2-3	【Android ドコモ】 Xperia Z5 Premium SO-03H	2016年1月14日	2016年5月12日	NTTTドコモ	ソニー	Android	6.0			
2-4	【Android ドコモ】 Xperia Z5 Compact SO-02H	2016年1月14日		NTTTドコモ	ソニー	Android	6.0			
2-5	【Android ドコモ】 GALAXY S6 SC-05G	2014年5月27日	2014年5月12日	NTTTドコモ	サムスン	Android	6.0.1	通話中にWi-Fiエリアから3G/LTEに切り替わった場合、通話が継続できない場合があります。		
2-6	【Android ドコモ】 arrows Fit F-01H	2016年2月16日		NTTTドコモ	富士通	Android	5.1.1	標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話を選択する画面が表示されません。		
2-7	【Android ドコモ】 dtab Compact d-02H	2016年2月16日		NTTTドコモ	Huawei	Android	5.1.1			
2-8	【Android ドコモ】 GALAXY J SC-02F	2014年2月26日	2015年2月16日	NTTTドコモ	サムスン	Android	4.3、4.4.2、5.0	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。スピーカーご利用時は、受話音声が小さいためスピーカでの通話はご利用できません。		
2-9	【Android ドコモ】 GALAXY Note 3 SC-01F	2014年2月26日	2014年7月30日	NTTTドコモ	サムスン	Android	4.3、4.4.2、5.0	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。スピーカーご利用時は、通話相手側で音声のこもりや音声の途切れが発生する場合があります。		
2-10	【Android ドコモ】 GALAXY S4 SC-04E	2013年6月5日	2016年2月15日	NTTTドコモ	サムスン	Android	4.2.2、4.3、4.4.2、5.0.1	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。		
2-11	【Android ドコモ】 Galaxy Active neo SC-01H	2016年2月16日		NTTTドコモ	サムスン	Android	5.1.1	標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話を選択する画面が表示されません。		
2-12	【Android ドコモ】 arrows NX F-02H	2016年2月16日		NTTTドコモ	富士通	Android	5.1.1	標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話を選択する画面が表示されません。		
2-13	【Android ドコモ】 Disney Mobile on docomo DM-01H	2016年2月16日		NTTTドコモ	SHARP	Android	5.1.1			
2-14	【Android ドコモ】 AQOUS ZETA SH-01H	2016年1月14日		NTTTドコモ	シャープ	Android	5.1.1	受話音声が小さいため、相手の声が聞こえにくい場合があります。	050IP電話をインストールした状態で、初めて携帯電話アプリから発信しようとした場合に、稀にホーム画面に戻ってしまう場合があります	050IP電話をインストールした状態で携帯電話アプリの発着信履歴から発信しようすると、アプリケーションの選択画面が表示される前に一瞬だけ「切断中」と表示されます。
2-15	【Android ドコモ】 AQUOS Compact SH-02H	2016年1月14日		NTTTドコモ	シャープ	Android	5.1.1			
2-16	【Android ドコモ】 dtab d-01H	2016年1月14日		NTTTドコモ	Huawei	Android	5.1.1			
2-17	【Android ドコモ】 AQUOS Pad SH-05G	2015年8月31日		NTTTドコモ	シャープ	Android	5.0.2			
2-18	【Android ドコモ】 Xperia Z4 Tablet SO-05G	2015年8月31日		NTTTドコモ	ソニー	Android	5.0.2			
2-19	【Android ドコモ】 GALAXY S6 edge SC-04G	2014年5月27日		NTTTドコモ	サムスン	Android	5.0.2	・通話中にWi-Fiエリアから3G/LTEに切り替わった場合、通話が継続できない場合があります。		
2-20	【Android ドコモ】 Xperia A4 SO-04G	2015年7月16日		NTTTドコモ	ソニー	Android	5.0.2			
2-21	【Android ドコモ】 Xperia Z4 SO-03G	2015年7月16日		NTTTドコモ	ソニー	Android	5.0.2			
2-22	【Android ドコモ】 Disney Mobile on docomo DM-01G	2015年6月25日		NTTTドコモ	LG	Android	5.0.2			
2-23	【Android ドコモ】 AQUOS EVER SH-04G	2015年7月16日		NTTTドコモ	シャープ	Android	5.0.2	050IP電話アプリをインストールした状態で、携帯電話から発信しようすると発信ができずホーム画面に戻ってしまう場合があります。この事象を回避するためには、050IP電話の「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にしてご利用ください。		
2-24	【Android ドコモ】 Xperia Z5 SO-01H	2015年11月13日		NTTTドコモ	ソニー	Android	5.1.1	Bluetooth機器を利用中に050IP電話に着信した場合も、本体のスピーカから着信音が鳴ります。		
2-25	【Android ドコモ】 ARROWS NX F-02G	2014年12月4日		NTTTドコモ	富士通	Android	4.4.4	＜スピーカ利用時の注意＞ 通話中にスピーカへ切り替え後、音がはっきり聞こえるようになるまでに数秒かかる場合がございます。		
2-26	【Android ドコモ】 ARROWS NX F-04G	2015年6月25日		NTTTドコモ	富士通	Android	5.0.2	＜スピーカ利用時の注意＞ 通話中にスピーカモードへ切り替えると、音がはっきり聞こえるようになるまでに数秒かかる場合がございます。		
2-27	【Android ドコモ】 GALAXY Tab S 8.4	2015年1月21日	2015年10月26日	NTTTドコモ	サムスン	Android	4.4.4、5.0.2			
2-28	【Android ドコモ】 Xperia Z2 Tablet SO-05F	2014年7月8日		NTTTドコモ	ソニー	Android	4.4.2、5.0.2	ご利用の際はイヤホンマイクまたは、Bluetoothヘッドセットをご利用ください。「本体内蔵のマイクとスピーカ」で通話を行うと、音声の途切れが発生するため、ご利用できません。		
2-29	【Android ドコモ】 REGZA Phone T-01C(2015年11月20日まで)	2011年11月1日	2015年10月20日	NTTTドコモ	富士通東芝モバイルコミュニケーションズ	Android	2.2.2	2015年11月20日で本端末はサポート終了となります。		
2-30	【Android ドコモ】 GALAXY S SC-02B	2011年9月30日	2015年10月20日	NTTTドコモ	サムスン	Android	2.2.1、2.3.3、2.3.6	・2015年11月20日よりAndroid2.2.1はサポート対象外となります。OSをアップデートしてご利用ください。		
2-31	【Android ドコモ】 AQUOS ZETA SH-03G	2015年6月25日		NTTTドコモ	シャープ	Android	5.0.2			
2-32	【Android ドコモ】 d-01G	2015年3月12日		NTTTドコモ	HUAWEI	Android	4.4.4	・通話中の音量変更は端末のサイドキーを操作することで変更が可能です。サイドキー操作時に画面に表示される「音量スライド」での変更はできません。		
2-33	【Android ドコモ】 Xperia Z2 SO-03F	2014年6月2日	2015年8月31日	NTTTドコモ	ソニー	Android	4.4.2、5.0.2	通話相手側で音声のこもりが発生する場合があります。		
2-34	【Android ドコモ】 GALAXY Note Edge SC-01G	2014年11月6日	2015年8月31日	NTTTドコモ	サムスン	Android	4.4.4、5.0.1			
2-35	【Android ドコモ】 Xperia Z3 SO-01G	2014年11月6日	2015年8月31日	NTTTドコモ	ソニー	Android	4.4.4、5.0.2			
2-36	【Android ドコモ】 Xperia Z3 Compact SO-02G	2014年11月26日	2015年8月31日	NTTTドコモ	ソニー	Android	4.4.4、5.0.2			
2-37	【Android ドコモ】 GALAXY S5 ACTIVE SC-02G	2014年10月16日		NTTTドコモ	サムスン	Android	4.4.2、5.0	・通話中にWi-Fiエリアから3G/LTEに切り替わった場合、通話が継続できない場合があります。		
2-38	【Android ドコモ】 GALAXY S5 SC-04F	2014年5月26日	2015年6月25日	NTTTドコモ	サムスン	Android	4.4.2、5.0	・通話中にWi-Fiエリアから3G/LTEに切り替わった場合、通話が継続できない場合があります。		
2-39	【Android ドコモ】 Disney Mobile on docomo N-03E	2013年1月11日		NTTTドコモ	NEC	Android	4.0.4、4.1.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。	受話音量が小さいため、通話をご利用の際は事前にアプリの「設定一覧」→「アプリの設定」→「音量の設定」より受話音量を最大に変更してご利用ください。またそれでも改善されない場合はイヤホンマイク等をご利用いただくことをお勧めいたします	
2-40	【Android ドコモ】 ARROWS Tab F-02F	2013年12月19日	2015年3月12日	NTTTドコモ	富士通	Android	4.2.2、4.4.2	本体のマイク、スピーカをご利用の場合、通話相手側で音が途切れる場合があります。		
2-41	【Android ドコモ】 ARROWS NX F-01F	2013年11月1日	2015年3月12日	NTTTドコモ	富士通	Android	4.2.2、4.4.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。スピーカー利用時は、通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。		
2-42	【Android ドコモ】 Disney Mobile on docomo SH-02G	2014年12月18日		NTTTドコモ	SHARP	Android	4.4.4			
2-43	【Android ドコモ】 ARROWS Tab F-03G	2014年12月4日		NTTTドコモ	富士通	Android	4.4.4	受話音声が小さいため、相手の声が聞こえにくい場合があります		
2-44	【Android ドコモ】 AQUOS PHONE ZETA SH-	2014年12月4日		NTTTドコモ	シャープ	Android	4.4.4			

2-45	【Android ドコモ】AQUOS PHONE ZETA SH-01F	2013年11月15日	2013年11月26日	NTTドコモ	シャープ	Android	4.2.2 4.4.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合もありますのでご了承ください。スピーカー利用時は、受話音声に途切れが発生するため、スピーカーでの通話をご利用できません。		
2-46	【Android ドコモ】GALAXY S III SC-06D	2012年7月6日		NTTドコモ	サムスン	Android	4.0.4、4.1.2			
2-47	【Android ドコモ】Xperia Z1f SO-02F	2013年12月25日		NTTドコモ	ソニー	Android	4.2.2、4.4.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。スピーカーご利用時は、送話音声に途切れが発生するため、自分の声が相手に聞こえにくい場合があります。		
2-48	【Android ドコモ】Xperia Z SO-02E	2013年2月21日	2013年11月1日	NTTドコモ	ソニー	Android	4.1.2、4.2.2、4.4.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合もありますので、ご了承ください。		
2-49	【Android ドコモ】Disney Mobile on docomo F-08D	2012年4月27日	2012年11月20日	NTTドコモ	富士通	Android	2.3.5、4.0.3	Android OS 4.0.3の場合、Bluetooth機器での通話は推奨できません。通話終了時にエラーが発生し、一時的にアプリが強制終了する場合があります。また、ご利用の都度Bluetooth機器とペアリングをし直す必要があります。Android OS 2.3.5の場合、Bluetooth機器での通話をご利用いただけません。		
2-50	【Android ドコモ】Xperia Z1 SO-01F	2013年12月5日	2014年7月30日	NTTドコモ	ソニー	Android	4.2.2、4.4.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。スピーカーご利用時は、送話音声に途切れが発生するため、自分の声が相手に聞こえにくい場合があります。		
2-51	【Android ドコモ】Xperia acro SO-02C	2011年9月30日		NTTドコモ	ソニー・エリクソン	Android	2.3.3、2.3.4			
2-52	【Android ドコモ】AQUOS PHONE f SH-13C	2011年9月30日		NTTドコモ	シャープ	Android	2.3.4			
2-53	【Android ドコモ】F-12C	2011年9月30日		NTTドコモ	富士通	Android	2.3.4			
2-54	【Android ドコモ】P-07C	2011年10月24日		NTTドコモ	panasonic	Android	2.3.3	Bluetooth機器での通話をご利用いただけません。		
2-55	【Android ドコモ】Xperia ray SO-03C	2011年9月30日		NTTドコモ	ソニー・エリクソン	Android	2.3.3、2.3.4			
2-56	【Android ドコモ】Xperia PLAY SO-01D	2011年12月1日		NTTドコモ	ソニー・エリクソン	Android	2.3.4			
2-57	【Android ドコモ】P-01D	2012年2月10日		NTTドコモ	panasonic	Android	2.3.4	Bluetooth機器での通話をご利用いただけません。		
2-58	【Android ドコモ】REGZA Phone T-01D	2012年3月1日	2012年11月20日	NTTドコモ	富士通東芝モバイルコミュニケーションズ	Android	2.3.5、4.0.3	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合もありますので、ご了承ください。Android OS 2.3.5の場合、Bluetooth機器での通話をご利用いただけません。受話音声が小さいため、相手の声が聞こえにくい場合があります。		
2-59	【Android ドコモ】GALAXY S II LTE SC-03D	2012年2月2日	2012年12月10日	NTTドコモ	サムスン	Android	2.3.6、4.0.4	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合もありますのでご了承ください。		
2-60	【Android ドコモ】ARROWS Kiss F-03D	2012年3月1日		NTTドコモ	富士通	Android	2.3.5			
2-61	【Android ドコモ】GALAXY NEXUS SC-04D	2012年2月23日	2012年12月4日	NTTドコモ	サムスン	Android	4.0.1、4.0.2、4.0.4、4.1.1、4.2.2			
2-62	【Android ドコモ】AQUOS PHONE SH-01D	2012年2月23日	2012年11月20日	NTTドコモ	シャープ	Android	2.3.5、4.0.4	Bluetooth機器での通話は推奨できません。通話終了時にエラーが発生し一時的にアプリが強制終了する場合があります。またご利用の都度、Bluetooth機器とペアリングをやりなおす必要		
2-63	【Android ドコモ】AQUOS PHONE slider SH-	2012年1月17日		NTTドコモ	シャープ	Android	2.3.5			
2-64	【Android ドコモ】MEDIAS PP N-01D	2012年1月17日		NTTドコモ	NEC	Android	2.3.5	スマートフォン端末のファームウェアが最新ではない場合、通話音声が無音になる場合があります。		
2-65	【Android ドコモ】Optimus LTE L-01D	2012年2月10日	2012年10月26日	NTTドコモ	LG	Android	2.3.5、4.0.4	Android OS 2.3.5の場合、Bluetooth機器での通話をご利用いただけません。また、送話音声小さいため通話相手がこちらの声を聞き取りにくい場合があります。		
2-66	【Android ドコモ】ARROWS X LTE F-05D	2012年2月10日	2012年12月10日	NTTドコモ	富士通	Android	2.3.5、4.0.3	Android OS 2.3.5の場合、Bluetooth機器での通話をご利用いただけません。		
2-67	【Android ドコモ】LUMIX Phone P-02D	2012年3月1日	2013年5月8日	NTTドコモ	panasonic	Android	2.3.5、4.0.4	通話が終わった直後(約3秒以内)に着信があった場合、着信音が鳴らない場合があります。		
2-68	【Android ドコモ】F-03D Girls'	2012年2月23日		NTTドコモ	富士通	Android	2.3.5			
2-69	【Android ドコモ】ARROWS μ F-07D	2012年3月1日		NTTドコモ	富士通	Android	2.3.5			
2-70	【Android ドコモ】PRADA phone by LG L-02D	2012年3月1日	2012年11月20日	NTTドコモ	LG	Android	2.3.7、4.0.4	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合もありますのでご了承ください。また、スピーカー利用時に受話音声小さいため、相手の声が聞こえにくい場合や送話音声に雑音が入るため、通話相手に自分の声が聞こえにくい場合があります。		
2-71	【Android ドコモ】MEDIAS LTE N-04D	2012年3月15日	2013年1月22日	NTTドコモ	NEC	Android	2.3.6、4.0.4	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合もありますのでご了承ください。また、スピーカー利用時に受話音声小さいため、相手の声が聞こえにくい場合や通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。		
2-72	【Android ドコモ】Xperia NX SO-02D	2012年3月15日	2012年12月21日	NTTドコモ	ソニー・エリクソン	Android	2.3.7、4.0.4			
2-73	【Android ドコモ】Xperia acro HD SO-03D	2012年4月16日	2012年12月21日	NTTドコモ	ソニー・エリクソン	Android	2.3.7、4.0.4			
2-74	【Android ドコモ】MEDIAS ES N-05D	2012年4月2日	2012年12月21日	NTTドコモ	NEC	Android	2.3.6、4.0.4	通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。また、スピーカー利用時に受話音声小さいため、相手の声が聞こえにくかったり、送話音声に雑音が入るため、通話相手に自分の声が聞こえにくかったりする場合があります。		
2-75	【Android ドコモ】Disney Mobile on docomo P-05D	2012年5月14日	2013年5月8日	NTTドコモ	panasonic	Android	2.3.5、4.0.4			
2-76	【Android ドコモ】AQUOS PHONE SH-06D	2012年4月27日	2012年10月11日	NTTドコモ	シャープ	Android	2.3.5、4.0.4	Android OS 4.0.4の場合、Bluetooth機器での通話は推奨できません。通話終了時にエラーが発生し、一時的にアプリが強制終了する場合があります。また、ご利用の都度Bluetooth機器とペアリングをし直す必要があります。Android OS 2.3.5の場合、Bluetooth機器での通話をご利用いただけません。イヤホンマイクを指している状態でも、スピーカーとイヤホンマイクの両方から着信音が流れます。なお、携帯電話番号への着信時でも		
2-77	【Android ドコモ】P-04D	2012年4月27日	2013年5月8日	NTTドコモ	panasonic	Android	2.3.5、4.0.4	通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。		
2-78	【Android ドコモ】GALAXY NOTE SC-05D	2012年4月27日	2013年8月22日	NTTドコモ	サムスン	Android	2.3.6、4.0.4、4.1.2	受話音声小さいため、相手の声が聞こえにくい場合があります。		
2-79	【Android ドコモ】SH-06D NERV	2012年8月23日	2012年11月1日	NTTドコモ	シャープ	Android	2.3.5、4.0.4	Bluetooth機器での通話は推奨できません。通話終了時にエラーが発生し、一時的にアプリが強制終了する場合があります。また、ご利用の都度Bluetooth機器とペアリングをやりなお		
2-80	【Android ドコモ】F-09D ANTEPRIMA	2012年7月6日		NTTドコモ	富士通	Android	4.0.3	受話音声小さいため、相手の声が聞こえにくい場合があります。		

2-81	【Android ドコモ】AQUOS PHONE ZETA SH-09D	2012年7月6日	2013年12月5日	NTTドコモ	シャープ	Android	4.0.4、4.1.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生する場合があります。		
2-82	【Android ドコモ】AQUOS PHONE st SH-07D	2012年6月18日		NTTドコモ	シャープ	Android	4.0.4	Bluetooth機器での通話は推奨できません。通話終了時にエラーが発生し、一時的にアプリが強制終了する場合があります。また、ご利用の都度Bluetooth機器とペアリングをやりなお		
2-83	【Android ドコモ】Optimus it L-05D	2012年7月12日	2013年6月26日	NTTドコモ	LG	Android	4.0.4、4.1.2			
2-84	【Android ドコモ】MEDIAS X N-07D	2012年7月25日	2014年2月26日	NTTドコモ	NEC	Android	4.0.4、4.1.2			
2-85	【Android ドコモ】ELUGA V P-06D	2012年7月25日		NTTドコモ	panasonic	Android	4.0.4			
2-86	【Android ドコモ】Xperia GX SO-04D	2012年8月31日	2013年7月18日	NTTドコモ	ソニー	Android	4.0.4、4.1.2			
2-87	【Android ドコモ】ARROWS X F-10D	2012年8月23日	2013年11月27日	NTTドコモ	富士通	Android	4.0.3、4.2.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。また、送話音声に途切れや雑音が入るため、通話相手に自分の声が聞こえにくい場合があります。Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。		
2-88	【Android ドコモ】REGZA Phone T-02D	2012年8月1日	2013年11月27日	NTTドコモ	富士通	Android	4.0.4、4.1.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。また、通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生する場合があります。		
2-89	【Android ドコモ】Optimus Vu L-06D	2012年8月23日		NTTドコモ	LG	Android	4.0.4	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。		
2-90	【Android ドコモ】ELUGA POWER P-07D	2012年8月31日		NTTドコモ	panasonic	Android	4.0.4			
2-91	【Android ドコモ】AQUOS PHONE sv SH-10D	2012年10月19日	2013年8月13日	NTTドコモ	シャープ	Android	4.0.4、4.1.2	Bluetooth機器での通話は推奨できません。通話終了時にエラーが発生し、一時的にアプリが強制終了する場合があります。また、ご利用の都度Bluetooth機器とペアリングをやりなおす必要があります。また、通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生する場合があります。		
2-92	【Android ドコモ】ARROWS Me F-11D	2012年8月31日		NTTドコモ	富士通	Android	4.0.3			
2-93	【Android ドコモ】Xperia SX SO-05D	2012年8月31日		NTTドコモ	ソニー	Android	4.0.4、4.1.2			
2-94	【Android ドコモ】AQUOS PHONE si SH-01E	2012年10月19日	2014年2月26日	NTTドコモ	シャープ	Android	4.0.4、4.1.2	Bluetooth機器での通話は推奨できません。通話終了時にエラーが発生し、一時的にアプリが強制終了する場合があります。また、ご利用の都度Bluetooth機器とペアリングをやりなおす必要があります。なお、端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。		
2-95	【Android ドコモ】Ascend HW-01E	2012年12月10日		NTTドコモ	Huawei	Android	4.0.4			
2-96	【Android ドコモ】Optimus G L-01E	2012年11月1日	2013年6月26日	NTTドコモ	LG	Android	4.0.4、4.1.2			
2-97	【Android ドコモ】Xperia AX SO-01E	2012年12月4日	2013年6月26日	NTTドコモ	ソニー	Android	4.0.4、4.1.2	通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生する場合があります。		
2-98	【Android ドコモ】ARROWS Kiss F-03E	2013年1月22日	2013年12月5日	NTTドコモ	富士通	Android	4.0.4、4.1.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。		
2-99	【Android ドコモ】ARROWS V F-04E	2012年12月13日	2013年12月19日	NTTドコモ	富士通	Android	4.0.4、4.2.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。なお、Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。また、通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生する場合があります。		
2-100	【Android ドコモ】MEDIAS U N-02E	2012年12月21日	2014年1月20日	NTTドコモ	NEC	Android	4.0.4、4.1.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。また、周囲が騒がしい環境で利用すると、受話音声聞こえなくなる場合があったり、通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生したりするため、本体内蔵のマイク、スピーカーはご利用できません。		
2-101	【Android ドコモ】Optimus LIFE L-02E	2013年1月22日	2013年7月31日	NTTドコモ	LG	Android	4.0.4、4.1.2	通話相手側で音声がかもって聞こえたり、通話相手側でエコー（音のこだま）が発生したりするため、スピーカでの通話はご利用できません。		
2-102	【Android ドコモ】GALAXY S 3 α SC-03E	2013年1月11日	2013年7月31日	NTTドコモ	サムスン	Android	4.1.1、4.3			
2-103	【Android ドコモ】AQUOS PHONE ZETA SH-02E	2012年12月13日		NTTドコモ	シャープ	Android	4.0.4、4.1.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。また、周囲が騒がしい環境でご利用する場合、音量が小さくなるため、通話相手の声が聞き取りにくい場合があります。なお、Android4.1.2をご利用の場合、通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生するため、スピーカーでの通話はご利用できません。		
2-104	【Android ドコモ】GALAXY Note 2 SC-02E	2013年1月11日	2014年5月12日	NTTドコモ	サムスン	Android	4.1.1、4.3	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。		
2-105	【Android ドコモ】GALAXY Tab 10.1 LTE SC-	2012年7月5日	2012年12月10日	NTTドコモ	サムスン	Android	3.2、4.0.4			
2-106	【Android ドコモ】Sony Tablet P	2012年7月5日		NTTドコモ	ソニー	Android	3.2、4.0.3			
2-107	【Android ドコモ】Sony Tablet S	2012年7月5日		NTTドコモ	ソニー	Android	3.2、4.0.3			
2-108	【Android ドコモ】ARROWS Tab LTE F-01D	2012年11月20日		NTTドコモ	富士通	Android	3.2、4.0.3	Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。		
2-109	【Android ドコモ】GALAXY Tab 7.0 PLUS SC-02D	2012年2月15日	2013年3月1日	NTTドコモ	サムスン	Android	3.2、4.0.4	発信中の音が、イヤホンマイクを挿している状態でもスピーカーから出力されます。また、スピーカーとイヤホンマイクの両方から着信音が流れます。（なお、携帯電話番号への着信時で		
2-110	【Android ドコモ】MEDIAS TAB N-06D	2012年4月27日	2013年1月22日	NTTドコモ	NEC	Android	2.3.6、4.0.4	イヤホンマイクを挿している状態でも、スピーカーとイヤホンマイクの両方から着信音が流れます。なお、携帯電話番号への着信も同様です。本体のスピーカー、マイクをご利用の場合、受話音量が小さいため、相手の声が聞き取りにくい場合があります。周囲が騒がしい環境で利用する場合、送話音量が小さくなるため、自分の声が相手に聞こえにくい場合があります。		

2-111	【Android ドコモ】ELUGA Live P-08D	2012年9月21日		NTTドコモ	panasonic	Android	4.0.4	本体のマイク・スピーカをご利用の場合、通話相手側で雑音やエコー（音のこだま）が発生する場合があります。また、Bluetooth機器での通話にご利用いただけません。		
2-112	【Android ドコモ】MEDIAS TAB UL N-08D	2012年11月12日		NTTドコモ	NEC	Android	4.0.4			
2-113	【Android ドコモ】GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E	2012年11月20日		NTTドコモ	サムスン	Android	4.0.4	周囲が騒がしい環境でご利用の場合、受話音声に雑音が発生するため、相手の声が聞き取りにくい場合があります。		
2-114	【Android ドコモ】AQUOS PHONE EX SH-04E	2013年2月7日		NTTドコモ	シャープ	Android	4.1.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。スピーカーご利用時は、送話音量が小さいため、通話相手に自分の声が聞こえにくい場合があります。		
2-115	【Android ドコモ】ARROWS Tab F-05E	2013年2月7日		NTTドコモ	富士通	Android	4.0.4	イヤホンマイクでの通話は、OSの[本体設定]→[音・バイプ]で[マイク入力]を設定して頂くことでご利用いただけます。Bluetooth機器での通話のご利用いただけません。		
2-116	【Android ドコモ】MEDIAS WP N-06C	2011年10月24日		NTTドコモ	NEC	Android	2.3.3			
2-117	【Android ドコモ】GALAXY S II SC-02C	2011年9月30日	2012年8月23日	NTTドコモ	サムスン	Android	2.3.3、2.3.5、2.3.6、4.0.3			
2-118	【Android ドコモ】AQUOS PHONE SH-12C	2011年9月30日		NTTドコモ	シャープ	Android	2.3.3			
2-119	【Android ドコモ】GALAXY Tab SC-01C	2011年11月1日		NTTドコモ	サムスン	Android	2.3.3、2.3.6			
2-120	【Android ドコモ】ELUGA X P-02E	2013年2月15日		NTTドコモ	panasonic	Android	4.1.2			
2-121	【Android ドコモ】ARROWS X F-02E	2013年3月8日		NTTドコモ	富士通	Android	4.1.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。Bluetooth機器での通話のご利用いただけません。スピーカーご利用時は、受話音量が小さいため、相手の声が聞こえにくい場合があります。		
2-122	【Android ドコモ】MEDIAS X N-04E	2013年3月15日		NTTドコモ	NEC	Android	4.1.2	周囲が騒がしい環境でご利用する場合、受話音量が小さくなるため、通話相手の声が聞き取りにくい場合があります。スピーカーご利用時は受話音量が小さいため、相手の声が聞こえにくい場合があります。		
2-123	【Android ドコモ】Xperia Tablet Z SO-03E	2013年4月17日		NTTドコモ	ソニー	Android	4.1.2	本体のマイクを利用すると、自分の声が相手に聞こえない場合があります。イヤホンマイクかBluetoothヘッドセットでご利用ください。		
2-124	【Android ドコモ】らくらくスマートフォン プレミアム F-09E	2013年10月16日		NTTドコモ	富士通	Android	4.2.2	スピーカーご利用時は、通話相手側でエコー（音がかたまる状態）が発生する場合があります。Bluetoothご利用時は、通話開始から5秒間程度、受話音量（自分が聞こえる音量）が小さくなり、相手の声が聞こえにくい場合があります。		
2-125	【Android ドコモ】G2 L-01F	2013年10月22日		NTTドコモ	LG	Android	4.2.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。スピーカー利用時は、通話相手側で音声が途切れるため、スピーカーはご利用できません。		
2-126	【Android ドコモ】dtab（dtab01）	2013年4月17日		NTTドコモ	Huawei	Android	4.1.2			
2-127	【Android ドコモ】Optimus G pro L-04E	2013年4月17日		NTTドコモ	LG	Android	4.1.2			
2-128	【Android ドコモ】MEDIAS W N-05E	2013年5月8日		NTTドコモ	NEC	Android	4.1.2			
2-129	【Android ドコモ】MEDIAS X N-06E	2013年11月15日		NTTドコモ	NEC	Android	4.2.2			
2-130	【Android ドコモ】Ascend D2 HW-03E	2013年5月23日		NTTドコモ	Huawei	Android	4.1.2			
2-131	【Android ドコモ】AQUOS PHONE ZETA SH-06E	2013年5月31日		NTTドコモ	シャープ	Android	4.2.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。スピーカーご利用時は、通話相手側でエコー（音がかたまる状態）が発生する場合があります。		
2-132	【Android ドコモ】ARROWS NX F-06E	2013年6月20日		NTTドコモ	富士通	Android	4.2.2	端末側の「IP通話の音質サポート（はっきりボイス）」設定が有効になっていると、自分が聞こえる受話音声に雑音が入り、聞き取りにくい場合がありますので、設定を無効にしてご利用ください。端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができません。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。		
2-133	【Android ドコモ】Xperia A SO-04E	2013年5月23日		NTTドコモ	ソニー	Android	4.1.2、4.2.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。スピーカーご利用時は、通話相手側でエコー（音がかたまる状態）が発生する場合があります。Android4.2.2をご利用の場合、通話相手側でエコー（音がかたまる状態）や雑音が発生するため、スピーカーでのご利用できません。		
2-134	【Android ドコモ】ELUGA P P-03E	2013年6月26日		NTTドコモ	panasonic	Android	4.2.2	スピーカーご利用時は通話音声は途切れるため、スピーカーでの通話のご利用できません。		
2-135	【Android ドコモ】Disney Mobile on docomo F-03F	2013年12月25日		NTTドコモ	富士通	Android	4.2.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。		
2-136	【Android ドコモ】AQUOS PHONE si SH-07E	2013年7月2日		NTTドコモ	シャープ	Android	4.2.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。スピーカーご利用時は、通話相手側でエコー（音がかたまる状態）が発生する場合があります。Bluetoothご利用時は、通話開始から20秒間程度、受話音量（自分が聞こえる音量）が小さくなり、相手の声が聞こえにくい場合があります。		
2-137	【Android ドコモ】AQUOS PHONE EX SH-02F	2014年2月6日		NTTドコモ	シャープ	Android	4.2.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。		
2-138	【Android ドコモ】Optimus it L-05E	2013年7月2日		NTTドコモ	LG	Android	4.2.2	スピーカーご利用時は、通話相手側でエコー（音がかたまる状態）が発生する場合があります。		
2-139	【Android ドコモ】ARROWS NX F-05F	2014年6月11日		NTTドコモ	富士通	Android	4.4.2			
2-140	【Android ドコモ】Disney Mobile on docomo SH-05F	2014年6月11日		NTTドコモ	シャープ	Android	4.2.2			
2-141	【Android ドコモ】AQUOS ZETA SH-04F	2014年6月2日		NTTドコモ	シャープ	Android	4.4.2			
2-142	【Android ドコモ】Xperia A2 SO-04F	2014年6月30日		NTTドコモ	ソニー	Android	4.4.2			
2-143	【Android ドコモ】AQUOS PAD SH-06F	2014年6月30日		NTTドコモ	シャープ	Android	4.4.2			
2-144	【Android ドコモ】Disney Mobile on docomo F-07E	2013年8月8日		NTTドコモ	富士通	Android	4.2.2			
2-145	【Android ドコモ】AQUOS PAD SH-08E	2013年8月13日		NTTドコモ	シャープ	Android	4.2.2	本体のマイク、スピーカをご利用の場合、通話相手側でエコー（音がかたまる状態）が発生する場合があります。イヤホンマイクかBluetoothヘッドセットでご利用ください。		
2-146	【Android ドコモ】Xperia X Performance SO-	2016年7月15日		NTTドコモ	ソニー	Android	6.0.1			
2-147	【Android ドコモ】Disney mobile on Docomo DM-02H	2016年9月6日		NTTドコモ	LGエレクトロニクス	Android	6.0.1			
2-148	【Android ドコモ】Arrows Tab F-04H	2016年9月6日		NTTドコモ	富士通	Android	6.0.1			

【3.Android au】

No.	端末	サポート開始日	サポート更新日	キャリア	メーカー	OS	対象OSバージョン	注意事項1	注意事項2
3-1	【Android au】HTC 10 HTV32	2016年6月30日		au	HTC	Android	6.0.1		
3-2	【Android au】AQUOS SERIE SHV34	2016年6月30日		au	シャープ	Android	6.0.1		
3-3	【Android au】Galaxy S7 edge SCV33	2016年6月17日		au	サムスン	Android	6.0.1		
3-4	【Android au】DIGNO rafre	2016年2月16日		au	京セラ	Android	5.1.1		
3-5	【Android au】Galaxy A8	2016年2月16日		au	サムスン	Android	5.1.1	標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話を選択する画面が表示されません。	
3-6	【Android au】AQUOS SERIE mini	2016年2月16日		au	SHARP	Android	5.1.1		
3-7	【Android au】Qua phone	2016年2月16日		au	京セラ	Android	5.1.1		
3-8	【Android au】Qua tab 01	2015年8月31日		au	京セラ	Android	5.1		
3-9	【Android au】Xperia Z4 Tablet SOT31	2015年8月31日		au	ソニー	Android	5.0.2		
3-10	【Android au】URBANO V02	2015年8月31日		au	京セラ	Android	5.1		
3-11	【Android au】TORQUE G02	2015年8月31日		au	京セラ	Android	5.1		
3-12	【Android au】Xperia Z4 SOV31	2015年7月16日		au	ソニー	Android	5.0.2		
3-13	【Android au】HTC J butterfly HTV31	2015年6月25日		au	HTC	Android	5.0.2		
3-14	【Android au】AQUOS SERIE SHV32	2015年6月25日		au	シャープ	Android	5.0.2		
3-15	【Android au】isai vivid LGV32	2015年6月25日		au	LG	Android	5.1		
3-16	【Android au】Xperia Z5 SOV32	2015年11月13日		au	ソニー	Android	5.1.1	Bluetooth機器を利用中に050IP電話に着信した場合も、本体のスピーカーから着信音が鳴ります。	
3-17	【Android au】GALAXY Tab S SCT21	2015年1月8日		au	サムスン	Android	4.4.4、5.0.2		
3-18	【Android au】GALAXY Note Edge SCL24	2014年11月6日		au	サムスン	Android	4.4.4、5.0.1		
3-19	【Android au】GALAXY Note 3 SCL22	2013年10月28日		au	サムスン	Android	4.3、4.4.2、5.0	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。スピーカー利用時は、通話相手側で音声のこもりや音声の途切れが発生す	
3-20	【Android au】REGZA Phone IS04(2015年11月20日まで)	2011年12月8日	2015年10月20日	au	富士通東芝モバイルコミュニケーションズ	Android	2.2.2	2015年11月20日で本端末はサポート終了となります。	
3-21	【Android au】IS05	2011年11月1日	2015年10月20日	au	シャープ	Android	2.2.1、2.3.4	2015年11月20日よりAndroid2.2.1はサポート対象外となります。OSをアップデートしてご利用ください。	
3-22	【Android au】IS03(2015年11月20日まで)	2011年9月30日	2015年10月20日	au	シャープ	Android	2.2.1	2015年11月20日で本端末はサポート終了となります。・2013年5月29日よりAndroid2.1はサポート対象外となります。OSをアップデートしてご利用ください。	
3-23	【Android au】INFOBAR A03	2015年3月12日		au	HTC	Android	4.4.4		
3-24	【Android au】BASIO	2015年3月12日		au	京セラ	Android	4.4.4		
3-25	【Android au】GALAXY S5 SCL23	2014年5月26日	2015年8月31日	au	サムスン	Android	4.4.2、5.0		
3-26	【Android au】GALAXY S6 edge SCV31	2014年5月27日		au	サムスン	Android	5.0.2		
3-27	【Android au】URBANO V01	2015年1月21日		au	京セラ	Android	4.4.4		
3-28	【Android au】Xperia Z3 SOL26	2014年11月6日		au	ソニー	Android	4.4.4		
3-29	【Android au】AQUOS SERIE mini	2015年2月19日		au	SHARP	Android	4.4.4	イヤホンマイク等をジャックに接続してご利用の場合に、通話中にイヤホンマイクを外すとスピーカーモード(音が周りに聞こえる状態)になりますのでご注意ください。(端末の仕様のため、標準の携帯電話をご利用時も同様の事象が発生する場合があります)	
3-30	【Android au】isai VL LGV31	2015年2月5日		au	LG	Android	4.4.2		
3-31	【Android au】HTC butterfly HTL23	2014年9月9日		au	HTC	Android	4.4.2	＜ご利用時の注意＞・端末の[設定]→[電源]→[スリープモード]がONになっている場合は、050IP電話を起動していても着信することができませんので、OFFにしてください。	
3-32	【Android au】ASUS MeMO Pad8	2014年9月9日		au	ASUS	Android	4.4.2		
3-33	【Android au】HTC J One HTL22	2013年7月9日	2014年10月6日	au	HTC	Android	4.1.2、4.2.2、4.4.2	スピーカーご利用時は、送話音声(相手が聞こえる音声)が雑音等により相手に聞こえにくい場合があるため、スピーカーでの通話は推奨できません。	
3-34	【Android au】Xperia UL SOL22	2013年6月5日		au	ソニー	Android	4.1.2、4.2.2	スピーカーご利用時は、通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。送話音量が小さいため、自分の声が通話相手に聞こえにくい場合があります。	
3-35	【Android au】TORQUE G01	2014年8月11日		au	京セラ	Android	4.4.2		
3-36	【Android au】isai FL LGL24	2014年7月30日		au	LG	Android	4.4.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。	
3-37	【Android au】Xperia Z Ultra SOL24	2014年2月26日	2014年9月9日	au	ソニー	Android	4.2.2、4.4.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができません。	

3-38	【Android au】Xperia Z1 SOL23	2013年12月5日	2014年9月9日	au	ソニー	Android	4.2.2、4.4.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。スピーカーご利用時は、送話音声に途切れが発生するため、自分の声が相手に聞こえにくい場合があります。	
3-39	【Android au】isai LGL22	2013年12月5日	2014年8月18日	au	LG	Android	4.2.2、4.4.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生する場合があります。	
3-40	【Android au】Xperia Z2 Tablet SOT21	2014年7月22日		au	ソニー	Android	4.4.2	本体のマイク、スピーカをご利用の場合、通話相手側で音が途切れる場合があります。イヤホンマイクやBluetooth機器でのご利用を推奨します	
3-41	【Android au】HTC J ISW13HT	2012年6月18日	2013年8月22日	au	HTC	Android	4.0.3、4.0.4	050IP電話の着信中に、携帯電話への着信があった場合、050IP電話の着信が切断されます。	
3-42	【Android au】ARROWS ef FJL21	2012年11月20日	2014年2月26日	au	富士通	Android	4.0.4、4.1.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。	
3-43	【Android au】VEGA PTL21	2012年11月20日		au	Pantech&Curitel	Android	4.0.4、4.1.2		
3-44	【Android au】HTC EVO WiMAX ISW11HT	2011年12月22日		au	HTC	Android	2.3.4		
3-45	【Android au】Xperia acro IS11S	2011年9月30日		au	ソニー・エリクソン	Android	2.3.3、2.3.4		
3-46	【Android au】AQUOS PHONE IS11SH	2011年9月30日		au	シャープ	Android	2.3.3、2.3.4		
3-47	【Android au】AQUOS PHONE IS12SH	2011年10月24日		au	シャープ	Android	2.3.3	通話中に本体を耳に近づけると近接センサで画面が暗くなりますが、耳を離しても画面が明るくならずに通話中画面に戻らない場合があります。なお、しばらくすると元に戻	
3-48	【Android au】INFOBAR A01	2011年10月24日		au	シャープ	Android	2.3.3		
3-49	【Android au】G'zOne IS11CA	2011年9月30日		au	カシオ	Android	2.3.3	端末のファームバージョンによっては、通話音声 が常にスピーカー出力となる場合があります。※2013年5月30日時点で提供されている最新のファームにて発生することを確認しております。また、スピーカー利用時に受話音声 が小さいため、相手の声が聞こえにくい場合があります。	
3-50	【Android au】REGZA Phone IS11T	2011年9月30日		au	富士通東芝モバイルコミュニケーションズ	Android	2.3.4		
3-51	【Android au】MIRACH IS11PT	2011年9月30日		au	Pantech&Curitel	Android	2.3.4		
3-52	【Android au】MOTOROLA PHOTON ISW11M	2011年12月22日		au	MOTOROLA	Android	2.3.4	Bluetooth機器での通話はご利用いただけ ない場合があります（Bluetooth機器とのペアリングが不安定な事がありま	
3-53	【Android au】HTC EVO 3D ISW12HT	2012年1月17日	2012年10月11日	au	HTC	Android	2.3.4、4.0.3	受話音声 が小さいため、相手の声が聞こえにくい場合が あります。	
3-54	【Android au】AQUOS PHONE IS13SH	2011年12月8日		au	シャープ	Android	2.3.5		
3-55	【Android au】DINGO ISW11K	2012年1月17日		au	京セラ	Android	2.3.5		
3-56	【Android au】ARROWS Z ISW11F	2012年2月10日	2012年12月4日	au	シャープ	Android	2.3.5、4.0.3	Bluetooth機器での通話はご利用いただけ ません。	
3-57	【Android au】MEDIAS BR IS11N	2012年2月23日		au	NEC	Android	2.3.5	Bluetooth機器での通話はご利用いただけ ません。	
3-58	【Android au】AQUOS PHONE IS14SH	2012年6月8日		au	シャープ	Android	2.3.5	スマートフォン端末のファームウェアが最新ではない場合、通話ができない場合があります。	
3-59	【Android au】ARROWS ES IS12F	2012年3月1日		au	シャープ	Android	2.3.5		
3-60	【Android au】Optimus X IS11LG	2012年3月1日	2012年9月6日	au	LG	Android	2.3.7、4.0.4	Bluetooth機器での通話はご利用いただけ ません。	
3-61	【Android au】GALAXY S II WiMAX ISW11SC	2012年2月23日	2012年10月11日	au	サムスン	Android	2.3.6、4.0.4	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。なお、端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。	
3-62	【Android au】INFOBAR C01	2012年3月15日		au	シャープ	Android	2.3.5		
3-63	【Android au】Xperia acro HD IS12S	2012年4月16日	2012年8月23日	au	ソニー・エリクソン	Android	2.3.7、4.0.4		
3-64	【Android au】MOTOROLA RAZR IS12M	2012年4月2日	2012年9月6日	au	MOTOROLA	Android	2.3.6、4.0.4	通話中にBluetoothと通常通話の切換えを一度でも行 うと、その通話中は音声 が聞こえなくなります。	
3-65	【Android au】DIGNO URBANO PROGRESSO	2012年6月18日		au	京セラ	Android	4.0.3		
3-66	【Android au】AQUOS PHONE SERIE	2012年7月6日		au	シャープ	Android	4.0.4		
3-67	【Android au】AQUOS PHONE SL IS15SH	2012年7月25日		au	シャープ	Android	4.0.4		
3-68	【Android au】ARROWS Z ISW13F	2012年8月23日		au	富士通	Android	4.0.3		
3-69	【Android au】AQUOS PHONE CL IS17SH	2012年8月1日		au	シャープ	Android	4.0.4	受話音声 が途切れるため、通話相手の声が聞き取りに くい場合があります。	
3-70	【Android au】HTC J Butterfly HTL21	2013年1月11日		au	HTC	Android	4.1.1	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。また、通話相手側でエコーや雑音が発生する場合があります。	

3-71	【Android au】Xperia VL SOL21	2012年11月20日	2013年6月5日	au	ソニー	Android	4.0.4、4.1.2	送話音量、受話音量が小さいため、相手の声が聞き取りにくい場合や、自分の声が相手に聞こえにくい場合があります	
3-72	【Android au】GALAXY S III Progre SCL21	2012年11月20日		au	サムスン	Android	4.0.4、4.1.2		
3-73	【Android au】AQUOS PHONE SERIE SHL21	2012年11月20日	2013年8月8日	au	シャープ	Android	4.0.4、4.1.2		
3-74	【Android au】Optimus G LGL21	2012年11月20日		au	LG	Android	4.0.4		
3-75	【Android au】DIGNO S KYL21	2012年12月4日		au	京セラ	Android	4.0.4	自分の声にエコー（音がこだまする状態）がかかる場合があります。	
3-76	【Android au】G'zOne TYPE-L CAL21	2012年12月10日		au	カシオ	Android	4.0.4	周囲が騒がしい環境でご利用する場合、音量が小さくなるため、通話相手の声が聞き取りにくい場合があります。	
3-77	【Android au】REGZA Tablet AT500	2012年11月12日		au	富士通東芝モバイルコミュニケーションズ	Android	4.0.3	Bluetooth機器での通話をご利用いただけません。	
3-78	【Android au】AQUOS PAD SHT21	2012年12月25日	2013年6月26日	au	シャープ	Android	4.0.4、4.1.2	Bluetooth機器での通話をご利用いただけません。	
3-79	【Android au】INFOBAR A02	2013年3月1日		au	HTC	Android	4.1.1	スピーカーご利用時は、通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生する場合があります。	
3-80	【Android au】ARROWS Z FJL22	2013年12月5日		au	富士通	Android	4.2.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。	
3-81	【Android au】DIGNO M KYL22	2013年12月5日		au	京セラ	Android	4.2.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生する場合があります。	
3-82	【Android au】ARROWS Tab FJT21	2013年12月19日		au	富士通	Android	4.2.2	本体のマイク、スピーカをご利用の場合、通話相手側で音が途切れる場合があります。	
3-83	【Android au】URBANO L01	2013年11月15日		au	京セラ	Android	4.2.2	送話音声（相手が聞こえる音声）が雑音等により、相手に聞こえにくい場合があります。	
3-84	【Android au】AQUOS PHONE SERIE SHL23	2014年2月26日		au	シャープ	Android	4.2.2		
3-85	【Android au】G Flex LGL23	2014年2月26日		au	LG	Android	4.2.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。	
3-86	【Android au】AQUOS PHONE SERIE mini	2014年3月10日		au	シャープ	Android	4.2.2		
3-87	【Android au】AQUOS PAD SHT22	2014年3月10日		au	シャープ	Android	4.2.2	受話音量が小さいため、相手の声が聞こえにくい場合があります。Bluetooth機器での通話をご利用できません。	
3-88	【Android au】URBANO L02	2014年4月7日		au	京セラ	Android	4.2.2	通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生する場合があります。	
3-89	【Android au】AQUOS PHONE SERIE SHL22	2013年7月31日		au	シャープ	Android	4.2.2	スピーカーご利用時は次の事象が発生するため、スピーカでの通話をご利用できません。（通話相手側で音声がかもって聞こえる。通話相手側でエコー（音のこだま）が聞こえる）また、通話相手側で聞こえる音量が小さい。	
3-90	【Android au】Xperia ZL2 SOL25	2014年6月2日		au	ソニー	Android	4.4.2	通話相手側で音声のこもりが発生する場合があります。	
3-91	【Android au】AQUOS SERIE SHL25	2014年6月25日		au	シャープ	Android	4.4.2		
3-92	【Android au】URBANO L03	2014年7月8日		au	京セラ	Android	4.4.2		
3-93	【Android au】Xperia X Performance SOV33	2016年7月15日		au	ソニー	Android	6.0.1		
3-94	【Android au】AQUOS U SHV35	2016年9月6日		au	シャープ	Android	6.0.1		
3-95	【Android au】Qua phone PX LGV33	2016年9月6日		au	LGエレクトロニクス	Android	6.0.1		
3-96	【Android au】BASIO2 SHV36	2016年9月6日		au	シャープ	Android	6.0.1		
3-97	【Android au】Qua Tab PX LGT31	2016年9月6日		au	LGエレクトロニクス	Android	6.0.1		

【4.Android ソフトバンク】

No.	端末	サポート開始日	サポート更新日	キャリア	メーカー	OS	対象OSバージョン	注意事項1	注意事項2
4-1	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS Xx2	2016年2月16日		ソフトバンク	SHARP	Android	5.1.1	標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話を選択する画面が表示されません。	
4-2	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS Xx2 mini	2016年2月16日		ソフトバンク	SHARP	Android	5.1.1	標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話を選択する画面が表示されません。	
4-3	【Android ソフトバンクモバイル】Lenovo TAB2	2016年2月16日		ソフトバンク	Lenovo	Android	5.0.2		
4-4	【Android ソフトバンクモバイル】Nexus 6P	2016年1月14日		ソフトバンク	Huawei	Android	6.0		
4-5	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS Crystal 2	2014年8月31日		ソフトバンク	シャープ	Android	5.0.2		
4-6	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS Xx	2015年7月16日		ソフトバンク	シャープ	Android	5.0.2		
4-7	【Android ソフトバンクモバイル】Xperia Z4	2015年7月16日		ソフトバンク	ソニー	Android	5.0.2		
4-8	【Android ソフトバンクモバイル】Galaxy S6 edge 404SC	2015年6月25日		ソフトバンク	サムスン	Android	5.0.2		
4-9	【Android ソフトバンクモバイル】Xperia Z5 501SO	2015年11月13日		ソフトバンク	ソニー	Android	5.1.1	Bluetooth機器を利用中に050IP電話に着信した場合も、本体のスピーカーから着信音が鳴ります。	
4-10	【Android ソフトバンクモバイル】Xperia Z3	2014年12月18日	2014年8月31日	ソフトバンク	ソニー	Android	4.4.4、5.0.2		
4-11	【Android ソフトバンクモバイル】DIGNO U	2015年3月12日		ソフトバンク	京セラ	Android	4.4.4		
4-12	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS CRYSTAL X	2015年1月21日		ソフトバンク	SHARP	Android	4.4.4		
4-13	【Android ソフトバンクモバイル】GALAXY	2015年1月21日		ソフトバンク	サムスン	Android	4.4.2		
4-14	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS CRYSTAL	2014年9月9日		ソフトバンク	SHARP	Android	4.4.2		
4-15	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE Xx 106SH	2012年7月25日		ソフトバンク	シャープ	Android	4.0.4		
4-16	【Android ソフトバンクモバイル】HONEY BEE 101K	2012年5月14日		ソフトバンク	京セラ	Android	2.3.4	Bluetooth機器での通話のご利用いただけません。	
4-17	【Android ソフトバンクモバイル】GALAPAGOS SoftBank 003SH	2012年7月6日		ソフトバンク	シャープ	Android	2.3.4		
4-18	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE SoftBank 006SH	2011年9月30日		ソフトバンク	シャープ	Android	2.3.3		
4-19	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank 007SH	2011年9月30日		ソフトバンク	シャープ	Android	2.3.3		
4-20	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank 007SH J	2011年9月30日		ソフトバンク	シャープ	Android	2.3.3		
4-21	【Android ソフトバンクモバイル】シンプルスマートフォン SoftBank 008Z	2011年9月30日		ソフトバンク	ZTE	Android	2.3.4		
4-22	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE THE PREMIUM SoftBank 009SH	2011年9月30日		ソフトバンク	シャープ	Android	2.3.4		
4-23	【Android ソフトバンクモバイル】SoftBank 007SH KT	2011年9月30日		ソフトバンク	シャープ	Android	2.3.3		
4-24	【Android ソフトバンクモバイル】Vision SoftBank 007HW	2011年9月30日		ソフトバンク	-	Android	2.3.4、2.3.7		
4-25	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH	2012年2月23日		ソフトバンク	シャープ	Android	2.3.5		
4-26	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE 102SH	2012年2月23日	2012年9月24日	ソフトバンク	シャープ	Android	2.3.5、4.0.4		
4-27	【Android ソフトバンクモバイル】STAR 7 009Z	2012年2月23日		ソフトバンク	ZTE	Android	2.3.5		
4-28	【Android ソフトバンクモバイル】LUMIX Phone 101P	2012年3月15日		ソフトバンク	panasonic	Android	2.3.5		
4-29	【Android ソフトバンクモバイル】MEDIAS CH 101N	2012年3月15日		ソフトバンク	NEC	Android	2.3.5		
4-30	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE 103SH	2012年3月15日		ソフトバンク	シャープ	Android	2.3.5		
4-31	【Android ソフトバンクモバイル】DELL Streak Pro 101DL	2012年4月2日		ソフトバンク	DELL	Android	2.3.5		
4-32	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE 104SH	2012年4月2日		ソフトバンク	シャープ	Android	2.3.5		

4-33	【Android ソフトバンクモバイル】102P	2012年4月27日		ソフトバンク	panasonic	Android	4.0.4		
4-34	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE 102SH 2	2012年7月25日	2012年9月24日	ソフトバンク	シャープ	Android	2.3.5、4.0.4	通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生する場合があります。	
4-35	【Android ソフトバンクモバイル】PANTONE 5 107SH	2012年7月25日		ソフトバンク	シャープ	Android	4.0.4		
4-36	【Android ソフトバンクモバイル】ARROWS A	2012年8月23日	2014年4月7日	ソフトバンク	富士通	Android	4.0.4、4.1.2		
4-37	【Android ソフトバンクモバイル】PANTONE 6 200SH	2013年1月22日	2013年5月13日	ソフトバンク	シャープ	Android	4.0.4、4.1.2		
4-38	【Android ソフトバンクモバイル】MOTOROLA RAZR 201M	2012年11月20日	2013年5月8日	ソフトバンク	MOTOROLA	Android	4.0.4、4.1.2		
4-39	【Android ソフトバンクモバイル】STREAM 201HW	2012年11月20日		ソフトバンク	Huawei	Android	4.0.4	ご利用の端末の「SIMカード」に登録している連絡先を、050IP電話から読み込むことができません。連絡先をSIMカード以外にご登録してご利用ください。	
4-40	【Android ソフトバンクモバイル】ARROWS A	2013年3月1日		ソフトバンク	富士通	Android	4.1.2		
4-41	【Android ソフトバンクモバイル】HONEY BEE 201K	2013年3月15日		ソフトバンク	京セラ	Android	4.1.2		
4-42	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE Xx 203SH	2013年3月27日		ソフトバンク	シャープ	Android	4.1.2		
4-43	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE Xx 302SH	2013年12月19日		ソフトバンク	シャープ	Android	4.2.2	通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生する場合があります。	
4-44	【Android ソフトバンクモバイル】ARROWS A 301F	2013年12月19日		ソフトバンク	富士通	Android	4.2.2	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。スピーカーご利用時は、受話音声に途切れが発生するため、スピーカーは	
4-45	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE Xx mini 303SH	2014年3月10日		ソフトバンク	シャープ	Android	4.2.2		
4-46	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE ss 205SH	2013年7月1日		ソフトバンク	シャープ	Android	4.1.2	通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生する場合があります。ご利用のBluetooth機器によっては受話音声小さくなるため、相手の声が聞き取りにくい場合があります。	
4-47	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS PHONE Xx 206SH	2013年7月9日		ソフトバンク	シャープ	Android	4.2.2	ご利用のBluetooth機器によっては、送話音量（相手が聞こえる音声）が小さくなる場合があります。	
4-48	【Android ソフトバンクモバイル】ARROWS A 202F	2013年7月9日		ソフトバンク	富士通	Android	4.2.2	スピーカーご利用時は、送話音声（相手が聞こえる音声）が相手に聞こえにくい場合があるため、スピーカーでの通話は推奨できません。端末側の「IP通話の音質サポート（はっきりボイス）」設定が有効になっていると、自分が聞こえる受話音声に雑音が入り、聞き取りにくい場合がありますので、設定を無効にしてご利用ください。	
4-49	【Android ソフトバンクモバイル】DIGNO R 202K	2013年7月18日		ソフトバンク	京セラ	Android	4.1.2	通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生する場合があります。スピーカーご利用時は、送話音声に雑音や途切れが発生するため、スピーカーの通話のご利用できません。また、端末側の「IP通話の音質サポート（はっきりボイス）」設定が有効になっていると、自分が聞こえる受話音声に雑音が入り、聞き取りにくい場合がありますので、設定を無効にしてご利用ください。	
4-50	【Android ソフトバンクモバイル】AQUOS Xx 304SH	2014年6月11日		ソフトバンク	シャープ	Android	4.4.2		

【5.Android ワイモバイル】

No.	端末	サポート開始日	サポート更新日	キャリア	メーカー	OS	対象OSバージョン	注意事項1	注意事項2
5-1	【Android ワイモバイル】 AQUOS Xx-Y	2016年2月16日		ワイモバイル	SHARP	Android	5.0.2		
5-2	【Android ワイモバイル】 AQUOS CRYSTAL Y2	2016年2月16日		ワイモバイル	SHARP	Android	5.0.2		
5-3	【Android ワイモバイル】 LUMIERE 503SH	2016年1月14日		ワイモバイル	Huawei	Android	5.0.1		
5-4	【Android ワイモバイル】 Nexus 5X	2015年11月13日		ワイモバイル	LG	Android	6.0		
5-5	【Android ワイモバイル】 Nexus 6	2015年6月25日		ワイモバイル	MOTOROLA	Android	5.0.1、5.1、5.1.1		
5-6	【Android ワイモバイル】 AQUOS CRYSTAL Y	2014年8月31日		ワイモバイル	シャープ	Android	4.4.4		
5-7	【Android ワイモバイル】 Spray 402LG	2015年3月12日		ワイモバイル	LG	Android	4.4.2		
5-8	【Android ワイモバイル】 DIGNO C	2015年3月12日		ワイモバイル	京セラ	Android	4.4.4		
5-9	【Android ワイモバイル】 Nexus 5	2013年11月27日	2014年12月1日	ワイモバイル	LG	Android	4.4、4.4.2、4.4.3、4.4.4、5.0、5.1、5.1.1		
5-10	【Android ワイモバイル】 DIGNO T 302KC	2014年10月16日		ワイモバイル	京セラ	Android	4.4.2		
5-11	【Android ワイモバイル】 Huawei Mediapad M1	2014年12月18日		ワイモバイル	Huawei	Android	4.4.2	標準電話アプリから発信操作を行うと「アプリケーションの選択」画面が表示されますが、この際、アプリを選択する前に標準電話で発信してしまいます。この事象を回避するためには、050IP電話の「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にして「アプリケーションの選択」が表示されないようにしてご利用ください。	
5-12	【Android ワイモバイル】 Pocket WiFi S II (S41HW)	2011年9月30日		ワイモバイル	Huawei	Android	2.3.3		
5-13	【Android ワイモバイル】 smart bar (S42HW)	2011年11月1日		ワイモバイル	Huawei	Android	2.3.4		
5-14	【Android ワイモバイル】 Sony Ericsson mini S51SE	2011年11月18日		ワイモバイル	ソニー・エリクソン	Android	2.3.4		
5-15	【Android ワイモバイル】 GS02	2012年1月17日		ワイモバイル	Huawei	Android	2.3.5、2.3.6		
5-16	【Android ワイモバイル】 Dell Streak Pro GS01	2012年4月2日		ワイモバイル	DELL	Android	2.3.5		
5-17	【Android ワイモバイル】 GS03	2012年7月6日		ワイモバイル	Huawei	Android	4.0.3	ご利用の端末の「SIMカード」に登録している連絡先を、050IP電話から読み込むことができません。連絡先をSIMカード以外にご登録してご利用ください。	
5-18	【Android ワイモバイル】 DIGNO DUAL WX04K	2012年8月1日	2013年5月8日	ワイモバイル	京セラ	Android	2.3.4、4.1.1	Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。	
5-19	【Android ワイモバイル】 HONEY BEE WX06K	2012年9月6日		ワイモバイル	京セラ	Android	2.3.4	Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。	
5-20	【Android ワイモバイル】 GT01	2013年2月21日		ワイモバイル	Huawei	Android	4.0.4	本体のマイク、スピーカーをご利用の場合で、周囲が騒がしい環境だと、送話音量が小さくなるため、自分の声が相手に聞こえにくい場合があります。Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。	
5-21	【Android ワイモバイル】 STREAM X GL07S	2013年3月27日		ワイモバイル	Huawei	Android	4.1.2		
5-22	【Android ワイモバイル】 STREAM 201HW	2013年9月30日		ワイモバイル	Huawei	Android	4.0.4	端末本体の電話帳及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。ご利用の端末の「SIMカード」に登録している連絡先を、050IP電話から読み込むことができません。連絡先をSIMカード以外にご登録	
5-23	【Android ワイモバイル】 AQUOS PHONE es WX04SH	2013年10月16日		ワイモバイル	シャープ	Android	4.1.2	スピーカー利用時は、次の事象が発生するため、スピーカでの通話はご利用できません。（通話相手側で音声がかもって聞こえる。受話音量が小さい） Bluetooth利用時は、送話音量（相手に聞こえる自分の声）が小さくなり、相手が自分の声を聞き取りにくい場合があります。	
5-24	【Android ワイモバイル】 DIGNO DUAL 2 WX10K	2013年11月15日		ワイモバイル	京セラ	Android	4.2.2	通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生する場合があります。	
5-25	【Android ワイモバイル】 ARROWS S EM01F	2013年11月27日		ワイモバイル	富士通	Android	4.1.2	送話音声に途切れが発生するため、スピーカーはご利用できません。	
5-26	【Android ワイモバイル】 AQUOS PHONE ef WX05SH	2014年4月7日		ワイモバイル	シャープ	Android	4.1.2		
5-27	【Android ワイモバイル】 Android One 507SH	2016年9月6日		ワイモバイル	シャープ	Android	6.0.1		

【6.Android BIGLOBE】

No.	端末	サポート開始日	サポート更新日	キャリア	メーカー	OS	対象OSバージョン	注意事項1	注意事項2
6-1	【Android BIGLOBE】 MEDIAS NEC-102	2012年6月8日		BIGLOBE	NEC	Android	2.3.3		
6-2	【Android BIGLOBE】 MEDIAS NE-202	2013年6月20日		BIGLOBE	NEC	Android	4.0.4		
6-3	【Android BIGLOBE】 AQUOS PHONE SH90B	2014年3月10日		BIGLOBE	NEC	Android	4.2.2		

【7.Android SIMフリー】

No.	端末	サポート開始日	サポート更新日	キャリア	メーカー	OS	対象OSバージョン	注意事項1	注意事項2	注意事項3
7-1	【Android SIMフリー】ZenFone Go	2016年4月4日		SIMフリー	ASUS	Android	5.1.1	・端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話でのマルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発着信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)。050IP電話でマルチタスクボタンを利用する場合は、下記の操作により、スクリーンショット機能の設定変更をお願いします。・端末の「システムの設定」アプリより、[スクリーンショット]を選択し、[マルチタスクボタン]の設定をOFFにする。 ※1.スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量(下)ボタンを同時に長押しする操作で可能です。／※2.端末ご利用開始時のデフォ	端末画面下部のOSナビゲーションキーのアプリ履歴ボタン(ホームボタンの右側のボタン)をタップして表示されるアプリ履歴から050IP電話アプリを終了させても、端末画面上部ステータスバーのIP電話アイコンが表示されたままとなります。なお、この状態の場合、アイコンが通話可能となっても着信する事はできません。正常にアプリを終了するには、一度アプリを起動後に「設定メニューキー」⇒「終了」をタップしてください。	
7-2	【Android SIMフリー】AQUOS mini SH-M03	2016年6月30日		SIMフリー	SHARP	Android	6.0.1	端末の「設定」→「Wi-Fi」→「詳細設定」→「Wi-Fiのスリープ設定」を「スリープにしない」に変更してください。※端末購入時設定のままだと事象が発生します	Androidの端末の「設定」→「詳細設定」→「バッテリーマネージャー」→「保護されたアプリ」で、050IP電話を保護対象にしていない場合は、アプリで着信できない場合があります。ご利用時は050IP電話を“保護する”に設定した後に、一度アプリを起動してください。スタータスバーに、アプリの状態に対応したアイコンではなく、050IP電話アプリのロゴマークが表示されます。	
7-3	【Android SIMフリー】Huawei P9	2016年6月17日		SIMフリー	Huawei	Android	6.0	端末の「設定」→「詳細設定」→「バッテリーマネージャー」→「保護されたアプリ」で、050IP電話を保護対象にしていない場合は、アプリで着信できない場合があります。ご利用時は050IP電話を“保護する”に設定した後に、一度アプリを起動してください。		
7-4	【Android SIMフリー】FREETEL SAMURAI MIYABI	2016年6月17日		SIMフリー	FREETEL	Android	5.1	・着信方法を「通常」にしている場合に、端末のアプリ利用履歴(画面右下のボタンで表示)から050IP電話アプリを終了しても、タスクバーの「通話可能」等のアイコン表示が継続しますが、この状態で着信することはできません。		
7-5	【Android SIMフリー】Huawei P9 Lite	2016年6月9日		SIMフリー	Huawei	Android	6.0	端末の「設定」→「詳細設定」→「バッテリーマネージャー」→「保護されたアプリ」で、050IP電話を保護対象にしていない場合はアプリで着信できない場合があります。ご利用時は050IP電話を“保護する”に設定した後に、一度アプリを起動してください。		
7-6	【Android SIMフリー】DMC-CM10	2016年6月6日		SIMフリー	panasonic	Android	5.0.2	着信方法を「通常」にしている場合に、端末のアプリ利用履歴(画面右下のボタンで表示)から050IP電話アプリを終了しても、タスクバーの「通話可能」等のアイコン表示が継続しますが、この状態で着信することはできません。		
7-7	【Android SIMフリー】AuBee smartphone「elm.」	2015年12月11日	2016年6月2日	SIMフリー		Android	5.1	050IP電話アプリをインストールした状態で、携帯電話から発信することができない場合があります。この事象を回避するためには、050IP電話の「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にしてください。	Bluetooth機器を利用中に050IP電話に着信した場合も、本体のスピーカーから着信音が鳴ります	
7-8	【Android SIMフリー】arp AS01M	2016年5月17日		SIMフリー	キャセイ・トライテック	Android	5.1			
7-9	【Android SIMフリー】freetel priori2 3G	2015年1月8日		SIMフリー	freetel	Android	4.4.2			
7-10	【Android SIMフリー】ZenFone 2	2015年5月21日	2016年4月26日	SIMフリー	ASUS	Android	5.0.0	以下の操作を行うと着信できない場合があります。1. 「自動起動マネージャ」アプリの050plusの設定を「無効」にしアプリ履歴ボタン(ホームボタンの右側のボタン)をタップして表示されるアプリ履歴から050IP電話アプリを終了した場合 2. 050IP電話アプリを起動した状態で、「自動起動マネージャ」アプリの設定を変更する。※「自動起動マネージャ」アプリの050plusの設定を「無効」→「許可」に変更した場合も、「許可」→「無効」にした場合も事象は発生しま		
7-11	【Android SIMフリー】HUAWEI Y6	2016年4月19日		SIMフリー	Huawei	Android	5.1.1	端末の「設定」→「省電力」→「保護されたアプリ」で、050IP電話を保護対象にしていない場合は「端末の画面がロックされている状態」にアプリで着信ができません。ご利用時は050IP電話を“保護する”に設定してください。	端末の「設定」→「ネットワーク通信を行うアプリ」で「バックグラウンド動作を制限する」をONにしている場合は、アプリで着信ができない場合があります。ご利用する時は「バックグラウンド動作を制限する」をOFFに設定してください。	
7-12	【Android SIMフリー】FLEAZ F4S	2014年12月18日	2016年4月8日	SIMフリー	Covia	Android	4.4.2	受話音声に雑音が発生する場合があります。		
7-13	【Android SIMフリー】ZenFone Max	2016年3月18日		SIMフリー	ASUS	Android	5.0.2	・端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話でのマルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発着信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)。050IP電話でマルチタスクボタンを利用する場合は、下記の操作により、スクリーンショット機能の設定変更をお願いします。・端末の「システムの設定」アプリより、[スクリーンショット]を選択し、[マルチタスクボタン]の設定をOFFにする。 ※1.スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量(下)ボタンを同時に長押しする操作で可能です。／※2.端末ご利用開始時のデフォ		
7-14	【Android SIMフリー】HUAWEI GR5	2016年3月8日		SIMフリー	Huawei	Android	5.1.1	端末の「設定」→「省電力」→「保護されたアプリ」で、050IP電話を保護対象にしていない場合は「端末の画面がロックされている状態」にアプリで着信ができません。ご利用時は050IP電話を“保護する”に設定してください。	端末の「設定」→「ネットワーク通信を行うアプリ」で「バックグラウンド動作を制限する」をONにしている場合は、アプリで着信ができない場合があります。ご利用する時は「バックグラウンド動作を制限する」をOFFに設定してください。	Bluetoothはご利用できません。Bluetoothをご利用の場合、Bluetoothヘッドセット側のマイクが無効となり、端末本体側のマイクが有効になります。
7-15	【Android SIMフリー】Nexus 6P	2016年3月8日		SIMフリー	Huawei	Android	6.0			
7-16	【Android SIMフリー】Moto X Play	2016年2月24日		SIMフリー	Motorola	Android	6.0			

7-17	【Android SIMフリー】ZenFone Zoom	2016年2月15日		SIMフリー	ASUS	Android	5.0	・端末のスクリーンショット機能で、マルチタスクボタン利用をONにしていると、050IP電話でのマルチタスクボタン(端末右下のボタン)の長押しによるメニュー表示ができません(発着信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など)。050IP電話でマルチタスクボタンを利用する場合は、下記の操作により、スクリーンショット機能の設定変更をお願いします。・端末の「システムの設定」アプリより、[スクリーンショット]を選択し、[マルチタスクボタン]の設定をOFFにする。 ※1.スクリーンショットの撮影は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量(下)ボタンを同時に長押しする操作で可能です。／※2.端末ご利用開始時のデフォ		
7-18	【Android SIMフリー】arrows M02	2016年2月15日		SIMフリー		Android	5.1.1	・標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話を選択する画面が表示されません。		
7-19	【Android SIMフリー】Huawei P8 Max	2016年2月15日		SIMフリー	Huawei	Android	5.1.1			
7-20	【Android SIMフリー】FLEAZ POP	2016年2月15日		SIMフリー	Covia	Android	5.1.1			
7-21	【Android SIMフリー】ZTE Blade S (g03)	2015年4月22日		SIMフリー	ZTE	Android	5.0.2			
7-22	【Android SIMフリー】ZTE Blade S Lite (g02)	2015年4月22日		SIMフリー	ZTE	Android	5.0.2			
7-23	【Android SIMフリー】ZTE Blade L3 (g01)	2015年4月22日		SIMフリー	ZTE	Android	5.0			
7-24	【Android SIMフリー】ZenFone 2 Laser(重要な注意事項あり)	2015年8月24日		SIMフリー	ASUS	Android	5.0.2	050IP電話アプリをインストールした状態で、携帯電話から発信することができません。この事象を回避するためには、050IP電話の「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にしてご利用ください。(アプリバージョン5.1.1以降をご利用の場合、初期状態が「強制的に非表示」になるため、自動的に回避されるようになりました。		
7-25	【Android SIMフリー】Moto G (第3世代)	2015年12月21日		SIMフリー	Motorola	Android	6.0			
7-26	【Android SIMフリー】ZTE Blade S7(g05)	2015年12月10日		SIMフリー	ZTE	Android	5.1.1	<ご利用時の注意> 周囲が騒がしい環境でご利用する場合、送話音声小さくなり、通話相手側で声が聞き取りにくい場合があります。	<スピーカー利用時の注意> スピーカー利用時、送話音声小さくなり、通話相手側で声が聞き取りにくい場合があります。	
7-27	【Android SIMフリー】FLEAZ F4S Plus	2015年5月27日		SIMフリー	Covia	Android	4.4.2			
7-28	【Android SIMフリー】ZenFone Selfie	2015年11月19日		SIMフリー	ASUS	Android	5.0.2	標準の携帯電話アプリから発信操作を行った際に、050IP電話を選択する画面が表示されません。	Bluetooth機器を利用中に050IP電話に着信した場合も、本体のスピーカーから着信音が鳴ります。	端末に初期インストールされている「自動起動マネージャ」の設定を変更すると050IP電話で着信できなくなる場合があります。
7-29	【Android SIMフリー】Nexus 5X	2015年11月13日		SIMフリー	LG	Android	6.0			
7-30	【Android SIMフリー】AQUOS SH-M02(g04)	2015年10月20日		SIMフリー	シャープ	Android	5.0.2			
7-31	【Android SIMフリー】Nexus 6	2015年2月5日		SIMフリー	MOTOROLA	Android	5.0.1、5.1、5.1.1			
7-32	【Android SIMフリー】Huawei MATE 7	2014年12月25日		SIMフリー	Huawei	Android	4.4.2	標準電話アプリから発信操作を行うと「アプリケーションの選択」画面が表示されますが、この際、アプリを選択する前に標準電話で発信してしまいます。この事象を回避するためには、050IP電話の「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にして「アプリケーションの選択」が表示されないようにしてご利用ください。	端末の省エネモード(省電力モード)がデフォルトでONになっている場合がありますため、050IP電話が利用できない場合があります。050IP電話を正常に利用するためには省エネモード(省電力モード)の設定を解除してください。	
7-33	【Android SIMフリー】Nexus 9	2015年2月5日		SIMフリー	HTC	Android	5.0.1	・「本体内蔵のマイクとスピーカー」で通話を行うと、通話相手側でエコー(音のこだま)が発生するためご利用は推奨できません(スピーカーモードにするとエコーが軽減する場合があります)。イヤホンマイクやBluetooth機器でのご利用を推奨します。		
7-34	【Android SIMフリー】ALCATEL ONETOUCH IDOL 3	2015年8月27日		SIMフリー	ALCATEL	Android	5.0.2			
7-35	【Android SIMフリー】Huawei P8 Lite	2015年6月25日		SIMフリー	Huawei	Android	5.0	<ご利用時の注意> ・端末の「設定」→「保護されたアプリ」で、050IP電話を保護対象にしていない場合は「端末の画面がロックされている状態」にアプリで着信ができません。ご利用時は050IP電話を保護するに設定してください。		
7-36	【Android SIMフリー】Huawei G620S	2014年12月25日		SIMフリー	Huawei	Android	4.4.2	送話音声(相手が聞こえる音声)に若干の雑音が入る場合があります。	端末の省エネモード(省電力モード)がデフォルトでONになっている場合がありますため、050IP電話が利用できない場合があります。050IP電話を正常に利用するためには省エネモード(省電力モード)の設定を解除してください。	
7-37	【Android SIMフリー】Lavie Tab S	2015年2月5日		SIMフリー	NEC	Android	4.4.2			
7-38	【Android SIMフリー】ASUS MeMO Pad 7	2014年11月26日		SIMフリー	ASUS	Android	4.4.2			
7-39	【Android SIMフリー】StarQ Q5002	2015年1月8日		SIMフリー	TJC	Android	4.4.2			
7-40	【Android SIMフリー】京セラ S301	2015年5月27日		SIMフリー	京セラ	Android	4.4.4	通話相手側で音声がかもって聞こえる場合があります。		
7-41	【Android SIMフリー】AQUOS SH-M01	2015年4月28日		SIMフリー	SHARP	Android	4.4.2			
7-42	【Android SIMフリー】ASUS Zenfone 5	2014年11月13日		SIMフリー	ASUS	Android	4.4.2			
7-43	【Android SIMフリー】Venue 8 3840 LTE	2014年11月6日		SIMフリー	Dell	Android	4.4.2			
7-44	【Android SIMフリー】Huawei Mediapad M1	2014年10月6日		SIMフリー	Huawei	Android	4.2.2	標準電話アプリから発信操作を行うと「アプリケーションの選択」画面が表示されますが、この際、アプリを選択する前に標準電話で発信してしまいます。この事象を回避するためには、050IP電話の「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にして「アプリケーションの選択」が表示されないようにしてご利用ください。		
7-45	【Android SIMフリー】ARROWS M01	2015年2月19日		SIMフリー	富士通	Android	4.4.4			
7-46	【Android SIMフリー】FLEAZ F4	2015年2月19日		SIMフリー	Covia	Android	4.4.2			

7-47	【Android SIMフリー】Huawei Ascend P7	2014年10月6日		SIMフリー	Huawei	Android	4.4.2	標準電話アプリから発信操作を行うと「アプリケーションの選択」画面が表示されますが、この際、アプリを選択する前に標準電話で発信してしまいます。この事象を回避するためには、050IP電話の「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にして「アプリケーションの選択」が表示されないようにしてご利用ください。	端末の省エネモード(省電力モード)がデフォルトでONになっている場合があります。050IP電話が利用できない場合があります。050IP電話を正常に利用するためには省エネモード(省電力モード)の設定を解除してください。	
7-48	【Android SIMフリー】Huawei Mediapad X1	2014年10月6日		SIMフリー	Huawei	Android	4.2.2	標準電話アプリから発信操作を行うと「アプリケーションの選択」画面が表示されますが、この際、アプリを選択する前に標準電話で発信してしまいます。この事象を回避するためには、050IP電話の「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にして「アプリケーションの選択」が表示されないようにしてご利用ください。		
7-49	【Android SIMフリー】ZTE Blade vec 4G	2014年9月9日		SIMフリー	ZTE	Android	4.4.2			
7-50	【Android SIMフリー】Polaroid pigu	2015年1月21日		SIMフリー	Polaroid	Android	4.4.2	スピーカーご利用時は、受話音声小さいため相手の声が聞こえにくい場合があります。		
7-51	【Android SIMフリー】LINEAGE	2014年7月30日		SIMフリー	Polaroid	Android	4.2.2	通話時にエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。		
7-52	【Android SIMフリー】Nexus 7(2013年モデル)	2013年9月12日	2014年12月1日	SIMフリー	ASUS	Android	4.3、4.4.2、5.0	ご利用の際はイヤホンマイクをご利用ください。「本体内部のマイクとスピーカ」「Bluetooth機器」で通話を行うと、音声のこもりや通話相手側にエコー(音のこだま)が発生するため、ご利用できません。イヤホンマイクは通話前に接続してください。発信や着信の操作中、及び通話開始後にイヤホンマイクを接続した場合、マイクが無効となる為、通話がご利用できません。Android 5.0以降でBluetoothをご利用の場合、Bluetoothヘッドセット側のマイクが無効となり、端末本体側のマイクが有効になる場合があります。		
7-53	【Android SIMフリー】FLEAZ F5	2014年11月6日		SIMフリー	Covia	Android	4.4.2	受話音声に雑音が発生する場合があります。		
7-54	【Android SIMフリー】StarQ Q5001	2014年10月16日		SIMフリー	TJC	Android	4.2.2			
7-55	【Android SIMフリー】freetel FT132A	2014年4月30日		SIMフリー		Android	4.1.2	通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。SDカードの抜き差し直後は050IP電話が起動しない場合があります。通話相手側で雑音が発生するため、スピーカーの利用は推奨できません。Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。		
7-56	【Android SIMフリー】freetel XM	2014年8月18日		SIMフリー	freetel	Android	4.4.2			
7-57	【Android SIMフリー】Ascend G6	2014年6月25日		SIMフリー	Huawei	Android	4.3	Ascend G6 端末にプリインストールされている「端末マネージャーアプリ」の「省電力設定」を「エコ」や「バッテリーセーバー」または「スマート」などの節電する設定にしている場合は、アプリを起動していても一定時間経過するとアプリが終了してしまう場合があります。※「端末マネージャーアプリ」のデフォルト値は節電する設定です。050IP電話をご利用する場合は「省電力設定」を節電しない設定(ノーマルやパフォーマンス)にしてください。	標準電話アプリから発信操作を行うと「アプリケーションの選択」画面が表示されますが、この際、アプリを選択する前に標準電話で発信してしまいます。この事象を回避するためには、050IP電話の「アプリの設定」⇒「高度な設定」⇒「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にして「アプリケーションの選択」が表示されないようにしてご利用ください。	通話相手側でエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。
7-58	【Android SIMフリー】Nexus 7(2012年モデル)	2012年11月20日	2013年12月19日	SIMフリー	ASUS	Android	4.1.2、4.2.2、4.3、4.4.2	イヤホンマイクではご利用いただけません。本体内部のスピーカとマイク、もしくはBluetoothヘッドセットでご利用ください。Bluetoothヘッドセットをご利用の場合、Android OS 4.2.2以降へのアップデートが必要です。		
7-59	【Android SIMフリー】FleaPhone CP-D02	2013年11月15日		SIMフリー	Covia	Android	4	イヤホンマイクご利用時は、受話音声小さいため相手の声が聞こえにくい場合があります。スピーカーご利用時は、次の事象が発生するためスピーカーでの通話はご利用できません。(通話相手側でエコー(音のこだま)が発生する場合があります。雑音が発生する場合があります)		
7-60	【Android SIMフリー】Nexus 4	2013年11月27日		SIMフリー	LG	Android	4.3			
7-61	【Android SIMフリー】Fonepad Note 6	2014年1月20日		SIMフリー	ASUS	Android	4.2.2	本体内部のマイクとスピーカーで通話を行うと、通話相手側でエコー(音のこだま)や雑音が発生する場合があります。		
7-62	【Android SIMフリー】Fonepad	2014年1月20日		SIMフリー	ASUS	Android	4.1.2	本体内部のマイクとスピーカーで通話を行うと、通話相手側でエコー(音のこだま)が発生するため、ご利用できません。イヤホンマイク、又はBluetooth機器でご利用ください。周囲が騒がしい環境でご利用する場合、相手の声が聞き取りにくい場合があります。		
7-63	【Android SIMフリー】Fonepad 7	2014年1月20日		SIMフリー	ASUS	Android	4.2.2	本体内部のマイクとスピーカーで通話を行うと、通話相手側でエコー(音のこだま)が発生するため、ご利用できません。イヤホンマイク、又はBluetooth機器でご利用ください。		
7-64	【Android SIMフリー】TORQUE SKT01	2014年4月7日		SIMフリー	京セラ	Android	4.2.2	通話相手側で雑音やエコー(音がこだまする状態)が発生する場合があります。受話音声に雑音が発生する場合があります。		
7-65	【Android SIMフリー】FleaPhone CP-F03a	2014年4月30日		SIMフリー	Covia	Android	4.2.2			
7-66	【Android SIMフリー】YOGA TABLET 8	2014年5月12日		SIMフリー		Android	4.2.2	「本体内部のマイクとスピーカー」や「イヤホンマイク」で通話を行うと、通話相手側にエコー(音のこだま)が発生するため、ご利用は推奨できません。Bluetooth機器でご利用いただくか、通話中にスピーカーモードに設定を変更するとエコーが軽減する場合があります。		
7-67	【Android SIMフリー】Fonepad7 LTE	2014年6月11日		SIMフリー	ASUS	Android	4.3	「本体内部のマイクとスピーカー」で通話を行うと、音声のこもりや、通話相手側でエコー(音のこだま)が発生するためご利用は推奨できません(スピーカーモードにするとエコーが軽減する場合があります)。イヤホンマイクやBluetooth機器でのご利用を推奨します。		

7-68	【Android SIMフリー】G2 mini	2014年6月25日		SIMフリー	LG	Android	4.4.2			
7-69	【Android SIMフリー】geanee	2016年7月5日		SIMフリー	Jenesis	Android	4.4.2			
7-70	【Android SIMフリー】idol2S	2016年7月5日		SIMフリー	ALCATEL	Android	4.3			
7-71	【Android SIMフリー】VAIOPhone VA-10J	2016年7月5日		SIMフリー	日本通信	Android	5.0.2			
7-72	【Android SIMフリー】Xperia J1 Compact	2016年7月5日		SIMフリー	ソニー	Android	4.4.4			
7-73	【Android SIMフリー】arrows M03	2016年7月15日		SIMフリー	富士通	Android	6.0.1	・通話中にスピーカーモードに切り替え後の数秒の間、受話音量が小さくなる場合があります。		