

## 050あんしんナンバー for OCN ご利用にあたっての注意事項（2009年 3月1日現在）

050あんしんナンバー for OCNをご利用の際、接続先が050番号\*で、かつ以下の050IP電話対応機器をご利用の場合、正しく接続されない場合がありますので、ご注意ください。

\*OCNドットフォン、OCNドットフォンオフィス、無料通話先プロバイダの050番号の場合  
 （無料通話先プロバイダはこちら→<http://www.ocn.ne.jp/voip/phone/service2/>）

### 1. 対応ファームウェアバージョンによって正しく接続されないもの

\*弊社の検証により確認した結果を掲載しております

メーカー名	機種名	パッケージ名	対応ファームウェア	対応方法
NTT東日本 NTT西日本	VoIPアダプター	—	Ver.2.6以降	対応ファームウェアにて ご利用ください
	Netcommunity SYSTEM AX	GXSM-BRU	Ver.1.0.0.4以降	
	Netcommunity SYSTEM α GX TypeS	GXSM-BRU	Ver.1.0.0.4以降	
	Netcommunity SYSTEM α GX TypeM	GXSM-BRU	Ver.1.0.0.4以降	
	Netcommunity SYSTEM α GX TypeL	GXL-BRU	Ver.1.0.1.0以降	
GXL-WGU		Ver.1.0.1.0以降		

### 2. 対応ファームウェアバージョンに関わらず正しく接続されないもの

メーカー名	機種名	パッケージ名	対応ファームウェア	対応方法
NTT東日本 NTT西日本	マルチビジネスシステム α RX II	RX-BRU	—	一般加入電話番号を 転送先電話番号として ご利用ください※
	マルチビジネスシステム α IX II	IX-BRU	—	

※接続相手先電話番号が「一般加入電話によるIP-IP着信」で利用されている場合は正常に着信できません。

○本ページに記載してある端末以外へ接続する場合は、「ご利用上の注意」をよくお読みになり接続先の設定をお願いいたします。